




**VIP** indicatore completo di sovraccarico

**Prodotto** esclusivo RUD!



## La sensazione di sicurezza

Indicazione visiva immediata di sovraccarico - grazie all'indicatore di controllo calibrato RUD VCG link. Anche se installato può essere facilmente sostituito attraverso il connettore VVS-U composto da:

① Connettore VVS-U (vedi pagina 27)


di facile montaggio (sistema infallibile di collegamento)

2 Collegamento di controllo VCG

Con indicatori a barra e fessura di larghezza calibrata (nominale..in mm)

3 VIP catena, servono 3 anelli (vedi pagina 10) di collegamento per il fissaggio, oltre al sistema di controllo

**4** Connettore VVS-U (vedi pagina 27) di facile montaggio (sistema infallibile di collegamento)



## Anello di controllo VCG


Tipo	WLL	Dim. Iniz.	Peso	cod.
	t	nom. (mm)	kg	N°
VCG – 6	1,5	4	0,06	79 87 623
VCG – 8	2,5	6	0,10	79 87 046
VCG -10	4	7	0,20	79 87 626
VCG -13	6,7	10	0,40	79 88 245
VCG -16	10	11	0,70	79 89 743
VCG -20	16	12	1,10	79 92 549
VCG -22	20	16	1,90	79 92 551

## VCG indicatore di sovraccarico (completo)

		•			
Dim. Nom. Catena mm	WLL t	Componenti	Lunghezza totale (mm)	Peso kg	
6	1,5		115	0,3	
8	2,5	VVS-U	151	0,5	_
10	4	VCG	198	1,2	_
13	6,7	3 maglie	232	2,1	
16	10	catena	291	4,5	
20	16	VVS-U	345	8,8	
22	20		382	12,1	

## Suggerimenti per l'uso

Indicazione visiva immediata di sovraccarico grazie all'indicatore di controllo calibrato RUD VCGH link.



Non superare il massimo WLL ammissibile!

La larghezza della fessura calibrata è indicata per ogni dimetro nominale.

Catena in sovraccarico!

Chiaramente visibile attraverso l'indicatore. La larghezza dell'apertura diminuirà all'aumentare del sovraccarico. La chiusura della fessura dell'indicatore indica che il WLL è stato superato dall 80 % al 100 %!.

Se le due estremità delle barre indicatrici non sono chiuse dopo un sovraccarico (larghezza della cava > 0,5 mm), l'utente può installare un nuovo anello di controllo.

In caso di sovraccarico ripetuto, si consiglia di scegliere catena di dimensioni maggiori. Se le barre risultano chiuse o piegate in su, la catena deve essere sottoposta a severi controlli sulla funzionalità e/o sostituita perchè inutilizzabile (BGR 500).